

Către : BLANARI VASILE
Loc.Scheia Com Scheia Str Humorului Nr 78
Județul Suceava
0752/240080
Suceava : **295 / 03.08.2022**

Divizia Expl. și Mentenanța Rețea
Centrul Expl. Electricitate SUCEAVA
str. Ștefan cel Mare nr. 24
cod 720005 Suceava
www.delgaz-grid.ro

Mst.Constantin Suhan

T: +40 727377452

F: +40 230 205947

Constantin.Suhan@delgaz-grid.ro

Urmare a cererii dvs. nr.: **6089526996** din **22.07.2022**
vă comunicăm avizul nostru de principiu privind realizarea obiectivului:

Elaborare PUZ in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire magazin PENNY si magazin cu produse din carne si brinzeturi,accese auto si pietonal,trotuare,amenajari exterioare , sistematizare verticala,reclame luminoase pe fatade si in parcare ,stilp panou publicitar luminos, imprejmuire,racorduri/brasamente la retelele urbane de utilitati

cu următoarele observații:

Conform certificatului de urbanism nr. **975 12.07.2022** regimul economic al terenului este de "teren arabil". Modificarea destinației terenului în vederea:

Elaborare PUZ in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire magazin PENNY si magazin cu produse din carne si brinzeturi,accese auto si pietonal,trotuare,amenajari exterioare , sistematizare verticala,reclame luminoase pe fatade si in parcare ,stilp panou publicitar luminos, imprejmuire,racorduri/brasamente la retelele urbane de utilitati

necesită realizarea condițiilor corespunzătoare zonelor cu circulație frecventă unde sunt necesare măsuri de protecție și siguranță mărită față de zonele cu circulație redusă din terenurile agricole situate în intravilan.

Menționăm faptul că, în zona studiată sunt amplasate următoarele capacități energetice aflate în gestiunea DELGAZ – GRID:

- **Nu sint instalatii ce apartin DELGAZ-grid**
- **Se va respecta conditiile de coexistenta ord ANRE.239/2019**

Vă aducem la cunoștință că, construirea unor imobile, depozitarea și manipularea unor materiale în vecinătatea instalațiilor electrice, cresc riscul de producere a unor accidente prin electrocutare, incendii sau distrugerii cauzate de ruperea stâlpilor sau conductoarelor.

Menționăm că prezentul aviz nu ține loc de aviz de amplasament și nici de aviz de racordare.

EARE Suceava
Ing. Gheorghe Lupes

Intocmit
Mst.Constantin Suhan