

**CALCULUL PRIZELOR POLIGONALE CU BENTONITA  
PRIZA DE 1 OHM**

Date de intrare:

**PB1 PRIZE CU UN CONTUR SI BENTONITA**

b=0.04	m	latimea platbandei
g=0.006	m	grosimea platbandei
$\rho=100$	W.m	rezistivitatea solului
$l_{a1}=6$	m	lungimea benzii a contur unu
$l_{b1}=4.3$	m	lungimea benzii b contur unu
$t=0.8$	m	adincimea de la sol la electrod
$B=6 \cdot b$	m	latimea santului cu bentonita " (se alege de 6...20 ori b)
$y_0=0.85$		coeficient de utilizare [IP-30/90 tabel A1-1]
$y_v=0.75$		idem
$l_{a2}=7$	m	lungimea benzi a contur doi

**2. pentru priza verticală**

$l_v=1.5$		lungimea electrodului m
$d_t=2$		diametrul in toli a electrodului toli
$d=d_t \cdot 0.0245$		diametrul in m. a electrodului m
$n_v=36$		numar de electrozi verticali
$t_v=t + \left( \frac{l_v}{2} \right)$		

π

Rezultate:

**REZISTENTA PRIZEI ORIZONTALE CU BENTONITA SI UN CONTUR**

$r_t = 0.971$	r	rezistenta prizei cu un contur
$l_{o1} = 29.582$	m	lungime totala electrod orizontal
$v_{b01} = 0.146$	m.c	volum total bentopriza la un contur
$v_{s1} = 6.532$	m.c	volum total sapatura la un contur
$l_{a1} = 6$	m.l	latura a a conturului unu
$l_{a2} = 7$	m.l	latura b a conturului unu



B = 0.24

m latimea stratului de bentonita

#### REZISTENTA PRIZEI ORIZONTALE CU BENTONIITA SI DOUA CONTURURI

rt12 = 0.756 r rezistenta prizei cu doua contururi

lo12 = 63.457 m lungimea totala a prizei cu doua contururi

vbo2 = 0.33 m.c volum total bentopriza la doua contururi

vs2 = 14.011 m.c volum sapatura pentru doua contururi

la2 = 7 m.l latura a conturului doi

lb2 = 5.017 m.l latura b a conturului doi

B = 0.24 m.l latimea stratului de bentopriză

Intocmit,

ing.Acsinti Otilia

