

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1362 / 2025

Întocmit astăzi, **09/07/2025**, privind cererea **49274** din **02/07/2025**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA(STATUL ROMAN)

2. Executant: Radoi Marian

3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC NECESAR PENTRU OBTINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU REABILITARE, RESTAURARE ȘI CONSOLIDARE OBIECTIV "REABILITARE CURTEA DOMNEASCĂ" DIN MUNICIPIUL SUCEAVA, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI PENTRU OBTINEREA AUTORIZAȚIEI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI PENTRU RACORDURI/ BRANȘAMENTE LA REȚELELE URBANE DE UTILITĂȚI

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară SUCEAVA conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
0	01.07.2025	înscris sub semnatura privata	Radoi Marian
645	05.06.2025	act administrativ	MUNICIPIUL SUCEAVA
0	05.06.2025	înscris sub semnatura privata	Radoi Marian
0	01.07.2025	înscris sub semnatura privata	Radoi Marian

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1362 au fost recepționate 1 propuneri:

- * Conform Ordin 600/2023 documentatia SUPORT TOPOGRAFIC PENTRU INVESTITIA - REABILITARE, RESTAURARE SI CONSOLIDARE OBIECTIV "CURTEA DOMNEASCA" DIN MUNICIPIUL SUCEAVA, ÎMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER SI PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ADMINISTRATORULUI DRUMULUI PENTRU RACORDURI/BRANSAMENTE LA REȚELELE URBANE DE UTILITATI, LOC SUCEAVA, UAT SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA, IE 34382, s-a întocmit în format electronic și conține:
 - Dovada achitării tarifelor legale - scutit;
 - Cerere de receptie;
 - Certificat de urbanism - 645/05.06.2025;
 - Memoriul tehnic, care cuprinde: date referitoare la imobilele afectate de investitie, aparatura folosita, precizii, softuri folosite, format redactare, suprafata studiata/supusa investitiei -1.1429 ha;
 - Inventar coordonate si calcul suprafata studiata;
 - Plan topografic - 1 plansa - sc. 1:200, cu reprezentarea zonei supusa investitiei;
 - Documentatia in format digital pentru zona supusa investitiei.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
34382	Avertizare	Receptia 49274/02.07.2025: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 34382 pe o suprafata de 11429 mp!
-	Avertizare	Receptia 49274/02.07.2025: Poligonul 1 se afla într-o zona reglementata prin L17/2014! UAT 146263

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
ION MURESAN